

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っております。^{注)}
労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。

事業場の名称：〇〇〇〇解体工事作業所

調査終了年月日	令和〇〇年〇〇月〇〇日	元請業者(解体工事の施工者かつ調査者)
看板表示日	令和〇〇年〇〇月〇〇日	氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名)
解体等工事期間	令和〇〇年〇〇月〇〇日 ~ 令和〇〇年〇〇月〇〇日	〇〇建設株式会社 代表取締役社長 〇〇〇〇
調査方法の概要(調査箇所)		住所 東京都〇〇区〇-〇
【調査方法】書面調査、現地調査、分析調査 ※建物の着工日で石綿含有なしを判断した場合は、書面調査のみとなる		
【調査箇所】建築物全体(1階~3階)		現場責任者氏名：〇〇〇〇
調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)		連絡場所 TEL：03-xxxx-xxxx
石綿は使用されていませんでした。(特定工事に該当しません) 【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他の事項」を参照 1~3階 床：ビニル床タイル③ ビニル床シート③ 天井：岩綿吸音板③、けい酸カルシウム板第1種③ 壁：スレートボード⑤ 外壁：仕上塗材③ ※建築物の着工日で石綿含有なしを判断した場合の例 建築物の着工日が2006年9月1日以降⑤		調査を行った者(分析等の実施者)
		氏名又は名称及び住所
		事前調査・試料採取を実施した者 ①日本アスベスト調査診断協会登録者 氏名〇〇〇〇 会員番号〇〇〇〇 住所：東京都〇〇区〇〇-〇〇
		分析を実施した者 ②〇〇環境分析センター 代表取締役社長 〇〇〇〇 氏名〇〇〇〇 登録番号〇〇〇〇 住所 埼玉県〇〇市〇〇-〇〇
		その他事項
		調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日

注)工事に係る部分の床面積の合計が80m²以上の建築物の解体工事、請負金額100万円以上の建築物の改修等工事等の場合

【掲示サイズ】A3サイズ(420mm×297mm)以上